



令和5年度 通学路等安全点検 実施箇所（優先度 A）
対策結果・進捗状況 資料

A-1	五百井1丁目(イツボ川沿い道路)
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩小学校	対策前 
通学路の状況・危険の内容 車が見えないところから飛び出してくる。	
対策案	対策後 
飛び出し注意看板の設置 飛び出し注意の電柱幕	
対策結果・進捗状況 「飛び出し注意」電柱幕設置完了	
位置図	
(特記事項)	



令和5年度 通学路等安全点検 実施箇所（優先度 A）
対策結果・進捗状況 資料

A-2	目安北1丁目13付近三叉路(T字路)
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩西小学校	対策前  対策後 令和7年度以降対応予定 (下水道工事完了後)
通学路の状況・危険の内容	
歩行者用の白線内側に電柱が立っている ので、車道を歩かざるを得ない。	
対策案	
「交差点注意」の路面標示 交差点マーク (T字) の修繕	
対策結果・進捗状況	
令和7年度以降対応予定 (下水道工事完了後)	
位置図	
(特記事項)	

令和5年度 通学路等安全点検 実施箇所（優先度 A）
対策結果・進捗状況 資料

A-3	白山神社近く稲葉車瀬1丁目6
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩西小学校	
通学路の状況・危険の内容 急な坂道で狭いので、車輛往来時の通行が危険。	
対策案	 
「通学路につき、走行注意」の路面標示	
対策結果・進捗状況	
「学童注意」路面標示完了	
位置図	
(特記事項)	

令和5年度 通学路等安全点検 実施箇所（優先度 A）
対策結果・進捗状況 資料

A-4	稲葉車瀬1丁目地内(中芝運送東側)
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩西小学校	対策前  
通学路の状況・危険の内容	
国道からパークウェイに抜ける車が多い。S字カーブで見通しが悪い。カーブミラーはあるが減速しない車が多い。	
対策案	対策後  
外側線の補修	
対策結果・進捗状況	
外側線補修完了	
位置図	
(特記事項)	


令和5年度 通学路等安全点検 実施箇所（優先度 A）
対策結果・進捗状況 資料

A-5	龍田西6丁目地内(イオン北側)
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩西小学校	対策前 
通学路の状況・危険の内容	
住宅街のため、狭い道が続く。通勤の車も多い。	
対策案	
通行時の注意喚起（安全教育）	対策後 安全教育
対策結果・進捗状況	
安全教育（注意喚起）実施済	
位置図	
(特記事項)	

令和5年度 通学路等安全点検 実施箇所（優先度 A）
対策結果・進捗状況 資料

A-6	阿波1丁目5番(斑鳩東幼稚園南側 東西の道)
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩東小学校	対策前 
通学路の状況・危険の内容	
道幅は狭いが車がスピードを出して通行することが多く、歩行者の通行が危険である。	
対策案	対策後 
交差点マークの路面標示	
対策結果・進捗状況	
交差点マーク路面標示完了	
位置図	
(特記事項)	

令和5年度 通学路等安全点検 実施箇所（優先度 A）
対策結果・進捗状況 資料

A-8	興留5丁目地内(エスポワール法隆寺付近)
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩東小学校	対策前
通学路の状況・危険の内容 集合場所から横断歩道までに路側帯がなく、特に雨の日、傘をさして歩く場合、歩行者が車と接触しそうになる。	 
対策案	
通行時の注意喚起（安全教育） 外側線の設置を検討	対策後
対策結果・進捗状況	安全教育
安全教育（注意喚起）実施済	
位置図	
(特記事項)	

令和5年度 通学路等安全点検 実施箇所（優先度 A）
対策結果・進捗状況 資料

A-9	法隆寺北 2 丁目地内 法隆寺ハイツ西側交差点
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩東小学校	対策前 
通学路の状況・危険の内容 車の抜け道となっており、スピードを出す車が多く、道路の横断時が非常に危険。カーブミラーはあるが、見通しが悪く、近づく車に気づきにくい。	
対策案	対策後 
ドットライン補修 ストップマーク貼付 （南側に横断歩道あり）	
対策結果・進捗状況 交差点マーク・外側線補修完了 「交差点注意」路面標示完了 ドットライン削除 ストップマーク貼付完了	
位置図	
(特記事項)	

令和5年度 通学路等安全点検 実施箇所（優先度 A）
対策結果・進捗状況 資料

A-10	法隆寺北 2 丁目 2-1 付近の交差点
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩東小学校	対策前 
通学路の状況・危険の内容 車の通行量が多いが、モデルルームのために見通しが悪い。	
対策案	対策後  
カーブミラーの再整備 (2面⇒3面)	
対策結果・進捗状況	ストップマーク貼付完了
位置図	
(特記事項)	

令和5年度 通学路等安全点検 実施箇所（優先度 A）
対策結果・進捗状況 資料

A-11	法隆寺北1丁目8番付近の道路
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩東小学校	対策前 
通学路の状況・危険の内容	
車の抜け道になっているが、スピードを出す車が多い。	
対策案	
南側に横断歩道があることから、通学路変更を検討。	対策後 安全教育
対策結果・進捗状況	
安全教育（注意喚起）実施済	
位置図	
(特記事項)	

令和5年度 通学路等安全点検 実施箇所（優先度 A）
対策結果・進捗状況 資料

A-12	法隆寺北 2 丁目 1-5 付近の交差点
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩東小学校	対策前 
通学路の状況・危険の内容	
子どもたちが横断するために待っていても、車が止まらない。	
対策案	
横断歩道両脇または横断歩道手前にカラー舗装	対策後 
対策結果・進捗状況	
ダイヤマーク復旧完了 安全教育（注意喚起）実施済	
位置図	
(特記事項)	