

令和6年度 通学路等安全点検実施箇所（優先度A）  
 対策結果・進捗状況 詳細資料

A-1	法隆寺南1丁目地内(3-15付近)
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩小学校	対策前 
通学路の状況・危険の内容 道が細い。交通量が多い。	
対策案	
通学路変更検討	対策後
対策結果・進捗状況	
通学路変更案を地区委員に提示 通学路変更は行わない旨確認済 安全教育（注意喚起）実施済	
位置図	
	
(特記事項) 幅員 2 m。路面標示・飛び出し注意看板なし	

令和6年度 通学路等安全点検実施箇所（優先度A）  
 対策結果・進捗状況 詳細資料

A-2	龍田南1丁目地内(4-1 付近)
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩小学校	対策前  
通学路の状況・危険の内容	
大雨時、排水がつまり水たまりができ通行できない。	
対策案	
大雨冠水時に現場確認のうえ排水対策の検討	対策後
対策結果・進捗状況	
水路の水位上昇により、排水できなくなり里道が冠水する。大雨時は菅神社北側を通る対応を行うことで、小学校と確認済	
位置図	
	
(特記事項) 水路付近に柵・配管が埋設されているが、水が抜けていない。	

令和6年度 通学路等安全点検実施箇所（優先度A）  
 対策結果・進捗状況 詳細資料

A-3	目安地内交差点(三代川沿い道路)
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩西小学校	対策前
通学路の状況・危険の内容	
グリーンベルトが設置されたが、交通量が多く、車の速度も速い。	
対策案	
外側線の引き直し 横断歩道両脇への飛び出し注意 看板の設置	対策後
対策結果・進捗状況	
外側線の引き直し 完了 横断歩道両脇への飛び出し注意 看板の設置 完了	
位置図	
	
<p>(特記事項)</p> <p>交差点カラー舗装、路面標示、外側線あり</p>	

令和6年度 通学路等安全点検実施箇所（優先度A）  
対策結果・進捗状況 詳細資料

A-4	興留2丁目地内(3-21 付近)
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩東小学校	対策前
通学路の状況・危険の内容	
交通量が多く道が狭いので危険。毎朝班のメンバーで立哨している。	
対策案	
グリーンベルト設置	対策後
対策結果・進捗状況	
グリーンベルト設置完了	
位置図	
	
<p>(特記事項)</p> <p>ベーカリーもぐもぐからフローリストかくいまで（令和6年9月10日付で通学路指定済）</p>	

令和6年度 通学路等安全点検実施箇所（優先度A）  
 対策結果・進捗状況 詳細資料

A-5・A-6・A-7・A-8	幸前2丁目地内(富雄川沿い) 高安西1丁目地内(富雄川沿い)横断歩道
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩東小学校	対策前
通学路の状況・危険の内容	
交通量が多く、対向車は歩道に入っている。 大型車も通る。(A-5・A-6) 路肩のアスファルトの崩れが危険。(A-7) スピードを出している車が多いので登下校時危険。(A-8)	A-5・A-6                      A-7                      A-8
対策案	対策後
グリーンベルト設置(A-5・A-6) 現時点で路肩崩壊の恐れはないと判断。 安全教育(注意喚起)の実施(A-7) 通学路変更検討(A-8)	
対策結果・進捗状況	
グリーンベルト設置完了 (A-5・A-6) 安全教育(注意喚起)実施済(A-7・A-8) 通学路変更案を地区委員に提示 通学路変更は行わない旨確認済(A-8)	
位置図	
	
(特記事項)(A-5・A-6)グリーンベルト・路面標示なし (A-8) ダイヤマーク・横断歩道標識・停止線・学童横断看板あり	

令和6年度 通学路等安全点検実施箇所（優先度A）  
 対策結果・進捗状況 詳細資料

A-9	法隆寺1丁目地内(法隆寺前・東側)横断歩道
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩中学校	対策前
通学路の状況・危険の内容 歩行者が道路南側から北側へ渡る際、見通しが悪く、東から西へ走行してくる車両が見えづらい。車両からも歩行者が見えづらい。	
対策案	対策後
ダイヤモンド引き直し	
対策結果・進捗状況	
ダイヤモンド引き直し 完了	
位置図	
	
(特記事項) ダイヤマーク・横断歩道標識・停止線あり	

令和6年度 通学路等安全点検実施箇所（優先度A）  
 対策結果・進捗状況 詳細資料

A-10	龍田3丁目地内(8番付近)ヘアピンカーブ
校区	対策前(上)/ 対策後(下)
斑鳩中学校	対策前
通学路の状況・危険の内容	
見通しが悪く、ドライバーが歩行者に気付かない可能性がある。	
対策案	対策後
路面標示（幅員狭し） 学童注意看板 取替	
対策結果・進捗状況	
路面標示（幅員狭し）済 学童注意看板 取替済	
位置図	
	
(特記事項)	路面標示なし、学童多し看板薄い

令和6年度 通学路等安全点検実施箇所（優先度A）  
対策結果・進捗状況 詳細資料

A-11	興留7丁目地内(1-1 付近)
校区	
斑鳩南中学校	対策前
<p>通学路の状況・危険の内容</p> <p>横断歩道の待機場所が狭く、車の事故が起こった場合も非常に危険。</p>	
対策案	
安全教育(注意喚起)	対策後
対策(案)	
安全教育(注意喚起)実施済	
位置図	
	
<p>(特記事項)</p> <p>待機場所狭い</p>	