

令和6年度 斑鳩町通学路等安全点検 実施箇所 一覧
(優先度A)

校区	連番	場所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	希望する対策等	対策案	対策主体				対策結果・進捗状況 (令和8年3月時点)
							学校 教委	町	県	国	
斑小	A-1	法隆寺南1丁目地内 (3-15付近)	町	道が細い。交通量が多い。	車に注意喚起できるように看板などを設置してほしい。	通学路変更検討	■				通学路変更案を地区委員に提示 通学路変更は行わない旨確認済 安全教育(注意喚起) 実施済
斑小	A-2	龍田南1丁目地内 (4-1付近)	町	大雨時、排水がつまり水たまりがで き通行できない。	排水設備を確認してほしい。	大雨冠水時に現場確認のうえ 排水対策の検討	■				水路の水位上昇により、排水できなくなり 里道が冠水する。大雨時は曹神社北側を通 る対応を行うことで、小学校と確認済
西小	A-3	目安地内交差点 (三代川沿い道路)	町	グリーンベルトが設置されたが、交 通量が多く、車の速度も速い。	通学路であることを明示。道路標 示の塗りなおし。	外側線の引き直し 横断歩道両脇への飛び出し注意 看板の設置		■			外側線の引き直し 完了 横断歩道両脇への飛び出し注意 看板の設置 完了
東小	A-4	興留2丁目地内 (3-21付近)	県	交通量が多く道が狭いので危険。 毎朝班のメンバーで立哨している。	1枚目の写真に緑のラインを入れて ほしい。	グリーンベルト設置			■		グリーンベルト設置完了
東小	A-5	幸前2丁目地内 (富雄川沿い)	町	交通量が多く、対向車は歩道に 入っている。大型車も通る。	登下校道路であるという標識の設 置。グリーンベルトの設置。ポラン ティアさんの立哨。	グリーンベルト設置		■			グリーンベルト設置完了
東小	A-6	幸前2丁目地内 (富雄川沿い)	町	交通量が多く、対向車は歩道に 入っている。大型車も通る。	登下校道路であるという標識の設 置。グリーンベルトの設置。ポラン ティアさんの立哨。	グリーンベルト設置		■			グリーンベルト設置完了
東小	A-7	幸前2丁目地内 (富雄川沿い)	町	路肩のアスファルトの崩れが危険。	アスファルトの補修。	現時点で路肩崩壊の恐れは ないと判断。グリーンベルト 設置のうえ、安全教育(注意喚起)	■				安全教育(注意喚起) 実施済
東小	A-8	高安西1丁目地内 (富雄川沿い) 横断歩道	町	スピードを出している車が多いの で登下校時危険。	警察による巡回。	通学路変更検討	■				通学路変更案を地区委員に提示 通学路変更は行わない旨確認済 安全教育(注意喚起) 実施済
斑中	A-9	法隆寺1丁目地内 (法隆寺前・東側) 横断歩道	町	歩行者が道路両側から北側へ渡る 際、見通しが悪く、東から西へ走行 してくる車輛が見えづらい。車輛か らも歩行者が見えづらい。	一旦停止やスピードを抑えるペイン ト等。	ダイヤモンド引き直し				■	ダイヤモンド引き直し 完了
斑中	A-10	龍田3丁目地内 (8番付近) ヘアピンカーブ	町	見通しが悪く、ドライバーが歩行者 に気付かない可能性がある。	ガードレールの設置や、登校時間帯 の定期的な警察等の 巡回や見守り。	路面標示(幅員狭し) 学童注意看板 取替		■			路面標示(幅員狭し) 済 学童注意看板 取替済
南中	A-11	興留7丁目地内 (1-1付近)	県	横断歩道の待機場所が狭く、車の 事故が起こった場合も非常に危 険。	ガードレールの設置	安全教育(注意喚起)	■				安全教育(注意喚起) 実施済