

令和4年度 斑鳩町通学路安全点検実施箇所一覧

校区	番号	場所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	対策案	対策主体					対策の有無	対策年度	対策結果・進捗状況 (令和5年8月時点)
						学校 教委	道路管理者			警察			
						町	県	国					
斑小	1	法隆寺西3丁目 (役場東側町道 北側交差点)	町	車・自転車が 多く、錯綜する。 また、見通しも 悪いため危険。	交差点鉤の設置 交通取り締まり					○	済	R03	・R3カーブミラー設置済み(東向き)
西小	2	小吉田2丁目 (町道 法隆寺線南進)	町	見通しの悪い急カーブを車がかなりのスピードを出して通る。	通学路の変更 (北側から侵入する車からの巻き込まれ事故を避けるため、ガードレール南側から西側歩道に入るよう変更。あわせて、西側歩道の一部を段差改良)	○	○				不要	-	・対策不要
	3	神南3丁目 (町田橋 西堤防下道路)	町	坂が死角になって見通しが悪い。	ストップマーク貼付 安全教育(横断時の意思表示(挙手)を指導)	○					済	R04	・ストップマーク貼付
東小	4	県道天理斑鳩線 (消防団詰所 東側交差点)	県	スピードを出す車が多く、横断が非常に危険。	ストップマーク貼付 安全教育(横断時の意思表示(挙手)を指導)	○					済	R04	・ストップマーク貼付
	5	高安1丁目 (業平橋 東側交差点)	町	点滅信号で、赤になっても止まらない車があり危険。	通学時間帯のみ、定周期式信号に切り替えを検討					○	保留	-	・信号の切り替えについては、学校・地域で再検討し、必要があれば警察へ要望
	6	高安西1丁目 (業平橋 西側交差点)	町	横断歩道が橋を渡った地点から南側にずれており、横断が危険。	ストップマーク貼付、学童横断看板をつけ直し運転者への注意喚起	○					済	R04	・ストップマーク貼付 ・学童横断看板の付け直し
	7	東福寺1丁目 (高安睦集会所前 東西道路)	町	抜け道になっており、車の通行量が多く、スピードを出す車に注意が必要。	「通学路注意」の路面標示	○	○				済	R04	・「通学路注意」路面標示 ・横断歩道の道路標示
	8	高安西1丁目 (高安睦集会所前 交差点)	町	交差点が変則的であり、歩行者の通行に慎重を要する。	児童の待機場所の確保(ポストコーンの設置等)、近隣事業所への注意喚起(トラックの出入りが多い)	○	○				済	R04	・近隣事業所への注意喚起済み
	9	法隆寺南2丁目 (新池北西交差点 西行き道路)	町	車(大型車)の通行が許可されていない時間帯に通行する車がある。	交通取り締まり					○	済	R04	・交通取締
	10	法隆寺南2丁目 (新池北西交差点)	町	徐行や一旦停止する車が少ない。	交通取り締まり					○	済	R04	・交通取締
	11	法隆寺東1丁目 (長谷川鐵工所前 交差点)	町	車がスピードを出して走ってくるので危険。	路面標示 飛び出し坊や等の看板設置 道路の一部を盛り上げ速度低減を図る		○				済	-	・横断歩道、通学路注意看板、ダイヤモンド等、既に一定の対策が図られている。
	12	法隆寺東1丁目 (国道25号歩道橋 北側道路)	町	ガードレールの老朽化やブロック塀倒壊の恐れ、道幅が狭いなど、危険が多い。 道路東側の里道を通学路として使用するための整備を講じられたい。	安全教育の実施 (車が来た場合の対応など)	○					-	-	・対策案検討中