

令和5年度 斑鳩町通学路安全点検 実施箇所一覧

校区	番号	場所	道路 種別	通学路の状況・危険の内容	対策案	学校 教委	対策主体 道路管理者			警察	対策結果・進捗状況 (令和7年3月時点)
							町	県	国		
斑小	A-1	五百井1丁目 (イツボ川沿い道路)	町	通学路となっているところですが、 車が見えないところから飛び出して くる。	飛び出し注意看板の設置 飛び出し注意の電柱幕		■				「飛び出し注意」電柱幕設置完了
西小	A-2	目安北1丁目13付近 三叉路(T字路)	町	歩行者用の白線内側に電柱が立っ ているので、車道を歩かざるを得な い。	「交差点注意」の路面標示 交差点マーク(T字)の修繕		■				令和7年度以降対応予定 (下水道工事完了後)
	A-3	白山神社近く 稲葉車瀬1丁目6	町	急な坂道で狭いので、車輛往来時の 通行が危険。	「通学路につき、走行注意」の路面標示		■				「学童注意」路面標示完了
	A-4	稲葉車瀬1丁目地内 (中芝運送東側)	町	国道からパークウェイに抜ける車が 多い。S字カーブで見通しが悪い。 カーブミラーはあるが減速しない車 が多い。	外側線の補修		■				外側線補修完了
	A-5	龍田西6丁目地内 (イオン北側)	町	住宅街のため、狭い道が続く。通勤 の車も多い。	通行時の注意喚起(安全教育)	■					安全教育(注意喚起)実施済
		龍田西8丁目 イオン北側搬入口	町	車の往来が激しい。横断時は危険。 下校時、会話に夢中になっている児 童が危険。	No.5(西小No.4)と 同一箇所						—
東小	A-6	阿波1丁目5番 (斑鳩東幼稚園南側 東西の町道)	町	道幅は狭いが車がスピードを出して 通行することが多く、歩行者の通行 が危険である。	交差点マークの路面標示		■				交差点マーク路面標示完了
	A-7	阿波1丁目地内 (斑鳩東幼稚園 北東側曲がり角)	町	新築の家が建つと見通しが悪くなる 上、歩行者が待避する場所が無くな る。	対策不要 (十分な歩道幅あり)						—
	A-8	興留5丁目地内 エスポール法隆寺付 近)	町	集合場所から横断歩道までに路側帯 がなく、特に雨の日、傘をさして歩 く場合、歩行者が車と接触しそうに なる。	通行時の注意喚起(安全教育) 外側線の設置を検討		■				安全教育(注意喚起)実施済
	A-9	法隆寺北2丁目地内 法隆寺ハイツ西側交差点	町	車の抜け道になっており、スピードを出 す車が多く、道路の横断時が非常に危 険。カーブミラーはあるが、見通しが悪 く、近づく車に気づきにくい。	ドットライン補修 ストップマーク貼付 (南側に横断歩道あり)	■	■				交差点マーク・外側線補修完了 「交差点注意」路面標示完了 ドットライン削除 ストップマーク貼付完了
	A-10	法隆寺北2丁目2-1付 近の交差点	町	車の通行量が多いが、モデルルーム のために見通しが悪い。	カーブミラーの再整備 (2面→3面)		■				ストップマーク貼付完了
	A-11	法隆寺北1丁目8番 付近の道路	町	車の抜け道になっているが、スピー ドを出す車が多い。	南側に横断歩道があることから、通学路 変更を検討	■					安全教育(注意喚起)実施済
	A-12	法隆寺北2丁目1-5付 近の交差点	町	子どもたちが横断するために待つて いても、車が止まらない。	横断歩道両脇または横断歩道手前にカ ラー舗装	■					ダイヤマーク復旧完了 安全教育(注意喚起)実施済